

# PREFORMATI AGRICOLTURA



## GIUNZIONI FUNI E CAVI DI ACCIAIO - PUNTA A PUNTA

Unire funi e cavi in caso di:

- rotture
- fine rotolo o bobina




Diam. fune/cavo mm	Formazione fune/cavo	NR. preformati	NR. fili	Lunghezza mm	Colore	Quantità pz/imballo
3,50/4,50	1x7	2	4+4	600		200
4,82/5,02	1x7, 1x19, 7x7	3	3+3+2	710		150
6,00/6,50	1x7, 1x19, 7x7	3	3+3+3	1020		100
6,76/7,03	1x7, 1x19, 7x7	3	3+4+4	915		100
7,70/8,20	1x7, 1x19, 7x7	3	3+3+4	1000		75

\*Colore identificativo misura e posizionamento

### VANTAGGI

- Installazione semplice e veloce
- Nessun utensile
- Risparmio sul consumo fune/cavo
- Elevata protezione alla corrosione
- 100% carico rottura fune/cavo

#### ROTTURA FUNE/CAVO



#### SOLUZIONE FCC

